

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuinimajuyup, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0023-43	FECHA:	29/10/2024




Foto 1. Cerco o Muro Perimetral



Foto 2. Cerco o Muro Perimetral



Foto 3. Cerco o Muro Perimetral



Foto 4. Cerco o Muro Perimetral



Foto 5. Reparación o sustitución de área de cocina



Foto 6. Mantenimiento a portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo

