

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soloá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Capucajache La Buena Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0025-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Reparación y cambio de Vidrios de Ventanas



Foto 2: Limpieza y Pintura Baranda segundo nivel



Foto 3: Cambio de Baranda de grados primero y segundo nivel



Foto 4: Limpieza y pintura de puertas



Foto 5: Hechura e Instalación de Porton Entrada Principal.



Foto 6: Remosamiento de Pintura Interior y Exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

