

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad de Chicorral, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0026-43	FECHA:	26 de septiembre de 2024




Foto 1: Servicios Sanitarios y sus accesorios




Foto 2: Servicios Sanitarios y sus accesorios (Fosa Séptica)




Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público