



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad de Chicorral, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0026-43	FECHA:	1 de noviembre



Foto 1: Servicios sanitarios y sus accesorios en proceso.



Foto 2: Fosa séptica en proceso.




Foto 3: Remodelación de puerta de cocina en proceso.



Foto 4: Fundición del área de cocina.



Foto 5. Estufa en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPFI Oficial Rural	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---