

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasis, Aldea Tzampoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 06 - 0029 - 43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina modulo uno de dos aulas.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de baño.



Foto 3: Sustrucción de puerta de aula.



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana de dirección.



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal de baño.



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

