



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PISIS, ALDEA TZAMPOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0029-43	FECHA:	14/11/2024



CUBIERTA DE LAMINA DURANTE EL CAMBIO



PUERTA EN PROCESO



VENTANAS EN PROCESO



PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DURANTE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO



DURANTE EL TRABAJO DE BARRANDAS



RED DE AGUA POTABLE TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PISIS, ALDEA TZAMPOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0029-43	FECHA:	14/11/2024




MANO DE OBRA: DURANTE EL TRABAJO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

