

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimaquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0051-43	FECHA:	10/05/2024



Continuación del muro perimetral



Techoado del mal estado



No cuenta con portón



Estructura del techo en mal estado



colocación de balcones



Apertura de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro

