



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimaquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0061-43	FECHA:	13/08/2024



Muro a tras de la escuela



Utilización de hierro de columnas



Colocación de block del muro



Armadura de hierro



Repello de ventana



Terminación de columnas d la puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. Z. Z. d.

Firma y sello del Presidente de la OPF JUNTA ESCOLAR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

