

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sojolá | MUNICIPIO: | Santa Catarina Ixtahuacán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Panimaquim |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-0061-43 | FECHA: | 13/09/2024 |



Terminación del muro perimetral de la escuela



Techo de la escuela que se cambió



portón colocado en la entrada de la escuela



Terminación techado de la escuela




Balcones instaladas



Ventana colocado en la parte de atrás de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|--|--|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la O.P.P. |  ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANIMAQUIM SANTA CATARINA IXTHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SOJOLÁ |  Firma y Sello Director Centro Educativo |  ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Y CASERIO PANIMAQUIM SANTA CATARINA IXTHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SOJOLÁ |
|--|--|---|---|