

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasin, aldea P'Acamache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0075-43	FECHA:	26/09/2024




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA




Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: Ventanas




Foto 4: Ventanas



Foto 5: Puertas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público