



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Interojacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Pop Noj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paquisic
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0060-43	FECHA:	10/05/2024




Foto 1. Puerta en mal estado




Foto 2. Pila en mal estado y sin techo.



Foto 3. Energía con mala conexión



Foto 4. Cancha en mal estado.




Foto 5. Inodoro en mal estado



Foto 6. Cancha en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la GPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

