



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Pop Noj"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paquisic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0080-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Sustitución de puertas



Foto 2: Areglo del cimiento de la pila nueva



Foto 3: Construcción de la nueva columna para la red eléctrica.



Foto 4: Cancha en reparación



Foto 5: Sustitución y arreglo de inodoro.



Foto 6: Proceso de reparación de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

