



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Pop Noj"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paquisic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0080-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Puertas instaladas adecuadamente




Foto 2: Pila colocada y en buena condición.



Foto 3: Columna nueva de la distribución de la red eléctrica.



Foto 4: Cancha reparada a la perfección.



Foto 5: Inodoros nuevos instalados.



Foto 6: Muro reparado a la perfección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

