



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuachabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0085-43	FECHA:	25 de agosto de 2024



Foto 1: Sustitución de chapa de la puerta de la cocina del lado norte



Foto 2: Sustitución de chapa de la puerta de la cocina del lado sur



Foto 3: Sustitución y colocación de canales de bajada de agua pluvial en frente de la escuela



Foto 4: Sustitución y colocación de canales de bajada de agua pluvial detrás de la escuela



Foto 5: Reparación de muro perimetral al lado poniente de la escuela



Foto 6: Reparación del muro perimetral y colocación de mallas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

