



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuachabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0085-43	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto 1: Chapa de la puerta de la cocina del lado norte sustituido



Foto 2: Chapa de la puerta de la cocina del lado sur sustituido



Foto 3: Canal de bajada de agua pluvial sustituido



Foto 4: Canal de bajada de agua pluvial sustituido detrás de la escuela



Foto 5: Reparación de muro perimetral del lado poniente de la escuela terminado



Foto 6: Reparación de muro perimetral y colocación de mallas del lado poniente de la escuela concluido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

