



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0175-41	FECHA:	10/05/2024



REPARACION DE COCINA



REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



REPARACION DE PUERTAS



SUSTITUCION DE LAMINAS



ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la GPP



  
Firma y Sello Director

