



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0175-41	FECHA:	23/08/2024



REPARACIÓN DE COSINA



REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



REPARACIÓN DE PUERTAS



SUSTITUCIÓN DE LAMINAS



ESTRUCTURA DE TECHO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público