



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Sololá	MUNICIPIO	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM DANIEL ARMAS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio el Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-06-0206-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: PINTURA DE PAREDES MANCHADAS Y DESCOLORIDAS



Foto 2: CUNETA DETERIORADA



Foto 3: NO CUENTA CON LOSA DE CONCRETO FRENTE AL MÓDULO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

