



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Simajutú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0211-43	FECHA:	29 de julio de 2024



Foto 1: Colocación de láminas troquelada e instalación de cables eléctricos



Foto 2: Cambios de techado y reparación de estufas en la cocina




Foto 3: Pintada de puertas e instalación de inodoros



Foto 4: Instalación de costaneras, láminas y focos



Foto 5: colocación de columnas de concreto para barrandas



Foto 6: Colocación de loza de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

