



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Simajutú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0211-43	FECHA:	20 de agosto de 2024



Foto 1: Instalación de canales, techos, vidrios y pintada de aulas.



Foto 2: La cocina con su nuevo techo, balcon y pintada



Foto 3: Instalación de nuevo inodoro



Foto 4: Techado y sistema electrico de cocina



Foto 5: Gradas con barrandas nuevas




Foto 6: Loza en excelentes condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

