

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xeabaj II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0212-43	FECHA:	7/18/24




Foto 1: Início del cambio de techo del Modelo No. 2



Foto 2: Início de cel cambio de techo del Modulo No. 1



Foto 3: En reparación de la fachada



Foto 4: cambio de techo de la cocina




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

