

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Santa Catarina Ixtahuacán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Xeabaj II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-0212-43 | FECHA: | 8/12/24 |



Foto 1: colocación de techo terminado Modelo No. 2



Foto 2: colocación de Techo terminado Modulo No. 1



Foto 3: fachada temida y repellido



Foto 4: la cocina ya mejorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público