



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Santa Catarina Ixtahuacán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA XEPIACUL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Xepiacul |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-0213-43 | FECHA: | 29/08/2024 |



Proyecto finalizado



Instalación de energía eléctrica finalizado




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

