



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetnamit I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0219-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Sustitución de inodoro y accesorios.



Foto 2: Reparación de muro perimetral y colocación de malla galvanizada



Foto 3: Reparación de muro y colocación de malla galvanizada



Foto 4: Plancha de concreto de patio. Area de juego para alumnado.







Foto 5: Reparación de cocina, sustitución de piso de concreto.



Foto 6: Repello y cernido de pared de cocina. (interior)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---