


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea Chirijox, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chirijox, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0220-43	FECHA:	10/07/2024



Aplicación de pintura en muros interiores



Aplicación de pintura en muros exteriores



Mantenimiento de red eléctrica

Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y Sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público