



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuisamayac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0223-43	FECHA:	26/09/2024



FOTO 1: VENTANAS SIN BALCONES



FOTO 2: VENTANAS SIN BALCONES



FOTO 3: FOSA SEPTICA EN MAL ESTADO CON FUGA DE AGUAS NEGRAS



FOTO 5: MURO DEL CORREDOR DE LA COCINA DETERIORADA, NO CUENTAN CON PILA



Foto 5: Láminas deterioradas de la cocina.



Foto 6: El mismo drenaje cuando colapsa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y al finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

