

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuisamayac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0223-43	FECHA:	14/10/2024 al 14/11/2024.



Foto1. Sustitucion de Tuberia de la red de drenaje.



Foto 2 Escabacion de la red de drenaje.



Foto 3 Colocacion de Balcones.



Foto 4. Sustitucion de Laminas Deterioradas.



Foto 5: Colocacion de Balcones.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---