



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sotolá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuisamayac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0223-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Balcones instalados



Foto 2: Balcones instalados



Foto 3: Reparación finalizada de la fosa ceptica



Foto 4: Reparación finalizada de la fosa ceptica sin aguas negras



Foto 5: Reparación de láminas terminadas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---