

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasaquijuyup, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0231-43	FECHA:	26 de septiembre de 2024




Foto 1: Losa de patio




Foto 2: Losa de patio




Foto 3: Losa de patio




Foto 4: Losa de patio




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

