



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paquí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0233-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: Piso de cocina, en proceso de instalación



Foto 2: Plancha de cocina, en proceso de construcción



Foto 3: mesa de comedor de concreto, en proceso de colocación




Foto 4: repello interior y exterior de la cocina, en proceso




Foto 5: Techo de la cocina en proceso de colocación



Foto 6: sistema eléctrico de la cocina, en proceso de instalación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paquí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0233-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 7: Puerta y ventanas de la cocina, en proceso de sustitución



Foto 8 : losa de patio de la escuela, en proceso de Construcción

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

