



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Santa Catarina Ixtahuacán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Xecaquixcán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-0234-43 | FECHA: | 15/08/2024 |



Foto 1: fundición de la corona de la bodega.




Foto 2: colocación de costaneras



foto 3: colocación de láminas



Foto 4: balcones



Foto 5: Instalación de ventana



Foto 6: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

