


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | SANTA CATARINA IXTAHUACÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PALILÍC, ALDEA GUINEALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-0490-43 | FECHA: | 26 DE FEBRERO DE 2024 |



PAREDES Y TECHO DE COCINA CON LAMINA ACANALADAS DETERIORADAS



AULAS: sin ventanas



ESPACIO DISPONIBLE PARA INSTALAR DOS SANITARIOS



SERVICIOS SANITARIO NO SUFICIENTE PARA ALUMNOS Y DOCENTES



COCINA: pequeña improvisada sin ventanas y con media pared y techo de láminas deteriorada.



ESTUFA: improvisada ya deteriorada sin plancha ni chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OMP






[Firma]
Firma y Bello Director Centro Educativo





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | SANTA CATARINA IXTAHUACÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PALILÍC, ALDEA GUINEALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-0490-43 | FECHA: | 26 DE FEBRERO DE 2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

