



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina (Atahuacán)
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chulcutama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0533-43	FECHA:	10/05/2024



Construcción no terminada.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

