

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sotolá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palomob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0535-43	FECHA:	05 de septiembre de 2024



Foto 1: Reparación e instalación de techo en mal estado.



Foto 2: Instalación de Balcones en las ventanas.



Foto 3: Reparación y pintada de costaneras



Foto 4: Reparación y Pintada de Puertas.



Foto 5: Reparación y cambio de vidrios quebradas



Foto 6: Instalación de puerta en bodega de la Dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---