



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR  
Vers 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soledá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palomob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0535-43	FECHA:	12 de Septiembre de 2024



Foto 1: Reparación e instalación de techo terminado



Foto 2: Implementación de Balcones terminado



Foto 3: Reparación de costaneras terminada



Foto 4: Reparación y pintada de puertas terminada



Foto 5: Reparación e instalación de vidrios terminada



Foto 6: Implementación de Puerta de Dirección terminada

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

