



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuatzam, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0537-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Sustitucion de lamina a lamina troquelada



Foto 2: Sustitucion de tendales de madera por costaneras galvanizadas




Foto 3: Sustitucion de ventana de madera por ventana de metal



Foto 4: Sustitucion de puerta de madera por puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

