



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CHUISAJCAVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2191-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1. Cocina en mal estado



Foto 2. Cubierta de lamina deteriorada




Foto 3: pintada de las aulas



Foto 4: cambio de sanitario que ya no esta funcionando



Foto 5: cambio de porton en mal estado.



Foto 6. cambio de puertas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

