



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Santa Catarina Ixtahuacan |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Chuisajcava, aldea Tzampoj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-2191-43 | FECHA: | 17 de Octubre al 14 de Noviembre de 2024 |




FOTO1 CANALES ANTES




FOTO 2 CANALES DURANTE



FOTO 3 CANALES FINALIZADO

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR
Versi

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Santa Catarina Ixtahuacan |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Chuisajcava, aldea Tzampoj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-21291-43 | FECHA: | 17 de Octubre al 14 de Noviembre de 2024 |



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

