

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Especial anexo a EOUM Daniel Am...	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2594-43	FECHA:	10/05/2024



Obra no terminada



Obra no terminada



Baños en mal estado



Baños en mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

