

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Especial Anexo a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2594-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Reparación y cambio de techo de cocina



Foto 2: Reparación de estufa artesanal echas en obra incluyendo chimenea.



Foto 3: Como parte de reparación de cocina se coloco una pila para lavar los utensilios.



Foto 4: Instalacion de inodoros e instalacion de kit de accesorios para inodoros y lavamanos.



Foto 5: Colocacion de puerta y ventana de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--