

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Especial Anexo a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2594-43	FECHA:	23/28/2024



Foto 1: Culminacion de reparacion y reconstruccion de cocina.



Foto 2: Culminacion de reconstruccion y ampliacion de estufa artesanal adecuando sus dimensiones para su correcta utilizacion.




Foto 3: Cambio de torta de cemento a azulejos.



Foto 4: Culminacion de la instalacion de inodoros e instalacion de lavamanos y sus accesorios.



Foto 5: Culminacion de la colocacion de la pila con su drenaje y agua potable.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la Junta Escolar	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--