

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soloá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, caserío Chinimá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chinimá, aldea La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2782-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Montaje de cubierto de lamina finalizado



Foto 2: Aplicación de pintura de paredes interior de modulo



Foto 3: Aplicación de pintura en estructura de Yoys, cambio de lamparas finalizado



Foto 4: Aplicación de pintura, remodelacion y cambio de marco de puerta de modulos finalizado



Foto 5: Aplicación de pintura en paredes exterior de modulos finalizado



Foto 6: Sustitucion de flaponera y toma corriente reparado finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2782-43	FECHA:	28/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Director Centro Educativo Público