



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XOLQUILA, ALDEA TZAMPOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2785-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 1: PINTURA DEL MODULO EN MAL ESTADO, VENTANAS SIN BALCONES



FOTO 2: PINTURA DEL MODULO EN MAL ESTADO, VENTANAS SIN BALCONES



FOTO 3: LAMINA DETERIORADA Y COSTANERA



FOTO 4: PUERTAS, PINTURA DETERIORADAS



FOTO 5: LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO




FOTO 6: LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Consejo Educativo


Firma y Sello Director Centro Educativo Público