

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xolquila, Aldea Tzampoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2785-43	FECHA:	28 de Octubre de 2024



Foto 1: Mejoramiento de loza de patio



Foto 2: Mejoramiento de loza de patio



Foto 3: Mantenimiento de puertas



Foto 4: Mantenimiento de puertas





Foto 5: Mejoramiento loza de patio



Foto 6: Instalación de baldosas, pintura del muro, cambio de láminas y costanera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo 