



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVI0       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtehuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xoliquila, Aldea Tzampoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2785-43	FECHA:	12 de Noviembre de 2024



Foto1: Finalización de instalación de balcones, pintura en muro



Foto 2: Mantenimiento puerta de baño y pintura



Foto 3: Finalización de mejoramiento Lora de patio



Foto 4: Finalización cambio de láminas y costanera



Foto 5: Finalización de instalación de balcones, pintura en muro



Foto 6: Finalización de mejoramiento de Lora de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo

