



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DAVID BARONTI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2938-43	FECHA:	29 DE JULIO 2024



1. ESCARBANDO ZANJA




2. REEMPLAZANDO ZANJA



3. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS



4. LIMPIANDO ZANJA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

