



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DAVID BARONTI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ANTIGUA SANTA CATARINA IXTHUACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-2938-43	FECHA:	23 DE AGOSTO 2024



FOTO 1: TUBERIA ENTERRADA



FOTO 2: PREDIO EMPAREJADA



FOTO 3: LIMPIEZA DE ESCOMBROS





FOTO 4: RETIRO DE ESCOMBROS

Empty box for additional notes or observations.

Empty box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

