

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto de educación básica NUFED 33	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nueva Santa Catarina Ixtahuacan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0706 2982 45	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: En esta fotografía muestra la forma muestra una necesidad de tener una losa para evitar que los estudiante se caen en el charco que en el invierno parece




Foto 2: En esta fotografía nos muestra que por falta de un pavimento dificulta el acceso en el aula en la epoca de invierno




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

