



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Santa Catarina Ixtahuacán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto de Educación Basica NUFED. 33 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Nueva Santa Catarina Ixtahuacán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-06-2982-45 | FECHA: | 09/11/2024 |



En esta fotografía muestra la fundición de losa realizada por el albañil y ayudantes



En esta fotogra nos muestra el avance de la fundicion de losa de parte del albañil y ayudante, con esta se esta llevando acabo el armado de cubos en cada parte de la losa.




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo