

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATAQRINA IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PACORRAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-3047-43	FECHA:	19 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Desarrollo en seguimiento del cimiento del muro perimetral.



Foto 2: Desarrollo en proceso del trabajo en su colocación de block



Foto 3: Fundición del cimiento del muro perimetral.




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---